

## Bases de medida.

Las bases de medidas son las rectas (ejes) y/o planos que se toman como referencia en la toma de medidas. La acotación se realiza tomando como elementos bases dichas bases de medida.

Los planos de medida son los primeros que se mecanizan (con mayor calidad superficial) para así tomarlos como referencia.

Las bases de medida dependen de la forma o geometría de la pieza a representar. A continuación se exponen las más habituales.



