



## Materiales-G704/G742

Lección 13. Tratamientos



# Jesús Setién Marquínez Jose Antonio Casado del Prado Soraya Diego Cavia Carlos Thomas García

Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales

Este tema se publica bajo Licencia:

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



#### 13.1 INTRODUCCIÓN

Los metales, una vez acabados o durante su fabricación, deben someterse a tratamientos paramejorar sus propiedades:

- Tratamientos térmicos: modifican estructura, pero no su composición química.
- Tratamientos termoquímicos: se modifica también la composición química superficial.
- Tratamientos termomecánicos: combinación de tratamientos térmicos y mecánicos.
- Tratamientos superficiales: mejoran la superficie sin variar su composición química másica.



#### 13.2 TRATAMIENTOS TÉRMICOS


 Operaciones de calentamiento y enfriamiento para cambiar estructura cristalina, micrográfica (grano) y su constitución, permaneciendo inalterada la composición química.

#### Recocido:

- Consta de 3 etapas: calentamiento a la temperatura prevista, mantenimiento térmico durante el tiempo preciso y enfriamiento lento hasta temperatura ambiente.


#### Tipos:

- homogeneización: elimina heterogeneidades (segregación de elementos químicos).
- regeneración: disminuye dureza anormal producida por temple.
- recristalización (contra acritud): elimina endurecimiento por deformación en frío.
- estabilización: reduce tensiones internas creadas por mecanización.






- Normalizado (aceros deformados plásticamente):
- Afina y uniformiza el grano perlítico.
- Calentamiento a T<sup>a</sup> adecuada (austenitización) y posterior enfriamiento al aire.
  - **Temple** (estructural o martensítico en aceros):
- Calentamiento hasta temperatura de austenitización y posterior enfriamiento muy rápido (en agua, aceite o baños de sales).
- Se transforma la estructura austenítica (FCC) en martensítica (BCT).





#### Revenido:

- Complementario al temple. Calentamiento y permanencia a T adecuada seguido de enfriamiento lento.
- Mejora la tenacidad disminuyendo la dureza por formación de martensita revenida.



#### • Endurecimiento por precipitación (envejecimiento):

Aumento de la resistencia y dureza de aleaciones no férreas (principalmente) por formación de partículas muy pequeñas y dispersas de una segunda fase en la matriz (precipitados).

Ej.- Duraluminios (Al - Cu, Al - Si), Cu - Be, Mg - Al...

La disminución no deseable de resistencia y dureza con el tiempo se conoce como sobreenvejecimiento.





Diagrama de equilibrio AI – Cu





#### 13.3 TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS

Combinación de tratamientos térmico y químico que originan materiales de núcleo tenaz y superficie dura.

#### Cementación:

- Endurecimiento superficial de aceros por aumento del contenido en carbono, que se difunde en su interior, procedente de una atmósfera gaseosa a temperaturas elevadas.

#### Nitruración:

- Endurecimiento superficial por absorción de N<sub>2</sub>. Mejora la resistencia a corrosión y aumenta la dureza por formación de nitruros.

#### Cianuración:

- Tratamiento intermedio entre cementación y nitruración (añade C y N<sub>2</sub>) por inmersión en un baño de sales.

#### Carbonitruración:

- Añade C y N<sub>2</sub> a partir de una atmósfera gaseosa (cianuración gaseosa).

#### Sulfonitruración:


 Incorpora C, N<sub>2</sub> y, sobre todo, S, lo que mejora la resistencia al desgaste.



#### 13.4 TRATAMIENTOS TERMOMECÁNICOS

### Ausforming:

- El acero se deforma en estado austenítico previamente al enfriamiento de temple. Se consigue un endurecimiento por deformación de la austenita, acompañado de un afino del grano.



#### Recalcado:

El metal se deforma en frío o en caliente por compresión axial, ganando de esta forma acritud y orientando su fibra.






#### 13.5 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

• Deposición de un metal sobre otro para mejorar propiedades superficiales.

#### Metalización:

 Proyección de metal fundido por medio de pistola.



- Deposición química de vapor (CVD) y deposición física de vapor (PVD):
  - CVD: se depositan revestimientos con reacciones químicas sobre un sustrato (alta T<sup>a</sup>).
  - PVD: se crea una fase vapor y se deposita físicamente sobre el sustrato.

#### Cromado duro:

- Deposición electrolítica de cromo para mejorar la dureza y la resistencia al desgaste.
- El cromado decorativo implica depósitos de mucho menor espesor.
- Se pueden depositar otros metales con esta técnica: niquelado (Ni), cobrizado (Cu)...