


Termodinámica y Máquinas Térmicas

Tema 08. Psicometría



Inmaculada Fernández Diego
Severiano F. Pérez Remesal
Carlos J. Renedo Estébanez

DPTO. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA

Este tema se publica bajo Licencia:

[Creative Commons BY-NC-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



T 08.- Psicrometría

Objetivos:

Este tema está destinado a conocer las propiedades del aire húmedo y sus transformaciones. Se presenta el diagrama psicrométrico y su potencial en la resolución rápida de problemas.

- 1.- Introducción
- 2.- Psicrometría
- 3.- El diagrama psicrométrico
- 4.- Las transformaciones psicrométricas

1.- Introducción

•El aire puede presentar contaminantes que pueden tener gran incidencia sobre la salud o el confort

- | | | |
|-----------------|----------|-----------|
| - Calor | - Ruido | - Gases |
| - Vapor de agua | - Olores | - Pelusas |
| - Velocidad | - Polvo | - Humo |

2.- Psicrometría (I)

El aire que nos rodea es "aire húmedo", contiene **vapor de agua**

La **psicrometría** estudia las propiedades de la mezcla aire-vapor

Dentro de las **propiedades del aire** se habla de las propiedades del aire seco (as), del vapor de agua (va), y de la mezcla: el aire húmedo (ah)

Las propiedades del **aire seco**:

- El volumen:
$$V_{as} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{kg.as}} \right] = \frac{R_{as} \left[\frac{29,27 \text{ m}^3}{\text{kg.K}} \right] T \left[\text{K} \right]}{p_{as} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]}$$

- El calor específico; f(T, p), a 760 mm.Hg:
$$c_{p,as} = 0,24 \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg K}} \right] = 1 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \right]$$

- La entalpía:
$$h_{as} = 0,24 (T - T_a) \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg}} \right] = (T - T_a) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]$$

Si se referencia a 0°C y 760 mm.Hg
siendo T la temperatura de bulbo seco en °C

$$h_{as} = 0,24 T \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg}} \right] = T \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]$$

2.- Psicrometría (II)

Las propiedades del **vapor de agua**:

- El volumen:
$$V_{va} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{kg.va}} \right] = \frac{R_{va} \left[47,1 \text{ m}^3/\text{K} \right] T \left[\text{K} \right]}{p_{va} \left[\text{kg}/\text{m}^3 \right]}$$

- El calor específico:
$$c_{p,va} = 0,46 \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg K}} \right] = 1,86 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \right]$$

- La entalpía:
$$h_{va} = (595 + 0,46 T) W \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg}} \right] = (2.501 + 1,86 T) W \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]$$

W la humedad específica del aire (kg va / kg as)
595 el calor latente de evaporación [kCal/kg]

Las propiedades de la **mezcla**:

- El volumen:
$$V_{ah} = V_{as} = V_{va}$$

- La presión total:
$$p_{ah} = p_{as} + p_{va}$$

- La entalpía:
$$h_{ah} = h_{as} + h_{va} =$$

$$= (0,24 T) + \left[(595 + 0,46 T) w \right] \left[\frac{\text{kCal}}{\text{kg}} \right] =$$

$$= T + (2.501 + 1,86 T) W \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] \quad 4$$

2.- Psicrometría (III)

Aire saturado: $p_v = p_{\text{sat}} (T)$

Temperatura de rocío: $T \Rightarrow p_{\text{actual}} = p_{\text{sat}}$ (condensación de la humedad ambiente)

Humedad específica (x): es la cantidad de vapor de agua por masa de aire, [kg vapor agua / kg aire seco]

$$x = 0,622 \frac{p_v}{p - p_v}$$

Humedad relativa (φ , HR): la relación entre p_v y p_{sat} en %

$$\varphi = \text{HR} = \frac{p_v}{p_{\text{vs}}} 100$$

Saturación adiabática: aporte de agua hasta la sat. en una cámara térmicamente aislada


$$h_s = h_0 + (w_s - w_0) h'_1$$

h'_1 (la del agua de aporte)

Temperatura de bulbo húmedo: es la $T_{\text{sat adiabática}}$

2.- Psicrometría (III)

Aire saturado: $p_v = p_{\text{sat}}(T)$ $\log(p_v) = 7,5 \frac{T_{\text{sat}}}{(T_{\text{sat}} + 273) - 35,85} + 2,7858$ p_v en Pa y T_{sat} en °C



Temperatura de bulbo húmedo: es la T_{sat} adiabática

2.- Psicrometría (IV)

Temperatura de bulbo seco, T_{BS} (T_{aire})


Temperatura de bulbo húmedo, T_{BH} (T_{agua})

$T_{BS} = T_{BH} \Rightarrow$ aire saturado

$T_{BS} > T_{BH} \Rightarrow$ aire no saturado

$(T_{BS} - T_{BH})$ en tablas \rightarrow HR

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } (T_{BS} \gg T_{BH}) \Rightarrow \text{HR baja} \\ \text{Si } (T_{BS} \approx T_{BH}) \Rightarrow \text{HR alta} \end{array} \right.$




3.- El Diagrama Psicrométrico (I)

Es el empleado para resolver los problemas del aire húmedo

Hay que considerar la presión (altitud)

$$P [\text{Pa}] = 101.325 (1 - 2,2610^{-5} H [\text{m}])^{5,26}$$

Existen diferentes tipos




3.- El Diagrama Psicrométrico (I)

Es el empleado para resolver los problemas del aire húmedo




Hay que considerar la presión (altitud)

$$P \text{ [Pa]} = 101.325 \left(1 - 2,2610^{-5} H \text{ [m]}\right)^{5,26}$$

Existen diferentes tipos



3.- El Diagrama Psicrométrico (II)




$h \text{ cte} \approx T_h \text{ cte}$

$T_h \text{ cte}$

$h \text{ cte}$



3.- El Diagrama Psicrométrico (III)

Lectura de un punto



4.- Las Transformaciones Psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad
la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos



G es la masa de aire (kg)
 w humedad específica
 h entalpía (kJ/kg)



$$G_A + G_B = G_M$$

$$G_A w_A + G_B w_B = G_M w_M$$

$$G_A h_A + G_B h_B = G_M h_M$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad
la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos



G es la masa de aire (kg)
 w humedad específica
 h entalpía (kJ/kg)


$$G_A + G_B = G_M$$

$$G_A w_A + G_B w_B = G_M w_M$$

$$G_A h_A + G_B h_B = G_M h_M$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad
la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos



G es la masa de aire (kg)
w humedad específica
h entalpía (kJ/kg)

$$G_A + G_B = \frac{G_A w_A + G_B w_B}{w_M} \Rightarrow G_A (w_A - w_M) = G_B (w_M - w_B) \Rightarrow$$

$$\frac{G_A}{G_B} = \frac{w_M - w_B}{w_A - w_M}$$

$$G_A + G_B = \frac{G_A h_A + G_B h_B}{h_M} \Rightarrow G_A (h_A - h_M) = G_B (h_M - h_B) \Rightarrow$$



$$\frac{G_A}{G_B} = \frac{h_M - h_B}{h_A - h_M} \approx \frac{T_M - T_B}{T_A - T_M}$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W

Paso por una batería caliente, resistencia eléctrica

No varía la humedad absoluta (W)



Q calor aportado (kCal / h)

$$Q = 0,24 M_{\text{aire}} (T_F - T_A)$$

$$Q = M_{\text{aire}} (h_A - h_F)$$

$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$



- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W

Paso por una batería caliente, resistencia eléctrica

No varía la humedad absoluta (W)



Q calor aportado (kCal / h)

$$Q = 0,24 M_{\text{aire}} (T_F - T_A)$$

$$Q = M_{\text{aire}} (h_A - h_F)$$

$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$



- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, sin deshumidificación

Paso por una batería fría a $T_{bat} > T_r$

No varía la humedad absoluta (W)



Q calor aportado (kCal / h)

$$Q = 0,24 M_{aire} (T_F - T_A)$$

$$Q = M_{aire} (h_A - h_F)$$

$$FB = \frac{M_{aire\ no\ tratada}}{M_{aire\ total}}$$



- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, sin deshumidificación

Paso por una batería fría a $T_{bat} > T_r$

No varía la humedad absoluta (W)



Q calor aportado (kCal / h)

$$Q = 0,24 M_{\text{aire}} (T_F - T_A)$$

$$Q = M_{\text{aire}} (h_A - h_F)$$



$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$

- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación

Paso por una batería fría a $T_{bat} < T_r$
Condensa humedad (W)





$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$

- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación

Paso por una batería fría a $T_{bat} < T_r$
Condensa humedad (W)




$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$

- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación

Paso por una batería fría a $T_{bat} < T_r$
Condensa humedad (W)




$$Q_{\text{sustraido}} = M_{\text{aire}} (h_A - h_D)$$

$$Q_{\text{sensible}} = 0,24 M_{\text{aire}} (T_A - T_D)$$

$$Q_{\text{sustraido}} = Q_{\text{sensible}} + Q_{\text{latente}}$$

$$Q_{\text{latente}} = 0,595 M_{\text{aire}} (w_A - w_D)$$

$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}} \approx \frac{T_D - T_C}{T_A - T_C}$$





$$FB = \frac{M_{\text{aire no tratada}}}{M_{\text{aire total}}}$$

- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de agua recirculada en una cámara termicamente aislada
Se realiza a $T_h \cong cte \Rightarrow h \cong cte$



$T_C = T_h$ del aire y de equilibrio agua

Eficiencia de sat



$$E = \frac{T_A - T_D}{T_A - T_C}$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de agua recirculada en una cámara termicamente aislada

Se realiza a $T_h \cong cte \Rightarrow h \cong cte$



$T_C = T_h$ del aire y de equilibrio agua

Eficiencia de sat

$$E = \frac{T_A - T_D}{T_A - T_C}$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (VI)


Paso del aire por una cortina de agua (I):

múltiples posibilidades $f(T_s, T_h, T_{ag})$

1. $T_{ag} > T_s$, pulverizando agua caliente, o inyectando vapor de agua el aire se calienta y se humecta, por lo que su h aumenta
2. $T_{ag} = T_s$, el aire se humecta aumentando su h
3. $T_{ag} < T_s$, $T_{ag} > T_h$, el aire se enfría y se humecta, pero gana h
4. $T_{ag} = T_h$, el aire se enfría y se humecta, con h cte (saturación adiabática)
5. $T_{ag} < T_h$, $T_{ag} > T_r$, el aire se enfría y se humecta, pero perdiendo h
6. $T_{ag} = T_r$, el aire se enfría sin cambio en su humedad, pierde h
7. $T_{ag} < T_r$, el aire se enfría perdiendo humedad, por lo que pierde h


4.- Las Transformaciones Psicrométricas (VII)

Paso del aire por una cortina de agua (II):



4.- Las Transformaciones Psicrométricas (VIII)

Humectación con vapor de agua:



$$W_F = W_1 + \Delta W_{\text{vapor}}$$


$$h_F = h_1 + h_v$$

$$h_v = (2.501 + 1,86 T_{\text{vapor}}) W \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (IX)

Calentamiento con deshumidificación;

pasando el aire por un material absorbente sólido, el aire se calienta y se deshumidifica porque el absorbente libera algo del calor de condensación al aire





4.- Las Transformaciones Psicrométricas (X)

En las **transformaciones con sólo una corriente de aire**

El FCS: porcentaje de calor sensible sobre el calor total

Una escala en la dcha del diagrama, referida a $T_s 24^\circ\text{C}$ y 50% HR



La **recta de maniobra** en un semicírculo en la parte superior del diagrama, relaciona el porcentaje de calor sensible como la humedad aportada al aire



4.- Las Transformaciones Psicrométricas (XI)

Control de T y HR en verano

(enfriamiento con deshumidificación y postcalentamiento)



Gran gasto energético

$$Q_{AC} = m_{as} (h_A - h_C) \quad \text{Ref.}$$

$$Q_{CD} = m_{as} (h_D - h_C) \quad \text{Cal.}$$



$h_A, h_C,$ y h_D las del aire húmedo

$$Q_{AD'} = m_{as} (h_A - h_{D'}) \quad \text{Ref.}$$

4.- Las Transformaciones Psicrométricas (XII)

Torre de refrigeración

El aire se satura adiabáticamente



$$m_{as} (w_{AirW} - w_{AirD}) = m_{AgC} - m_{AgF}$$

$$Q_{Ag} = Q_{Air} \Rightarrow m_{as} c_{pas} \Delta T_{Air} = m_{ag} c_{pag} \Delta T_{ag}$$