



# Utilización de Parámetros

## 1. Introducción

Todo elemento creado en Autodesk Inventor viene definido por una serie de parámetros, ya sea un boceto, pieza, ensamblaje o chapa. Definimos un parámetro cada vez que fijamos una cota, que no viene a ser más que un parámetro dimensional.

## 2. Procedimiento

Es posible definir parámetros de usuario para utilizarlos en la pieza, pulsando en el icono  de la barra de herramientas, o bien seleccionando *Herramientas* → *Parámetros*. Aparecerá un cuadro de diálogo similar al que aparece en la figura.



Toda pieza tiene dos grupos de parámetros:

- ✗ Parámetros del modelo, que muestra los nombres y valores de los parámetros creados automáticamente durante el proceso de modelado. Cada vez que se añade una cota o función al modelo, se le asignan parámetros.
- ✗ Parámetros de usuario, que son parámetros definidos por nosotros, bien de forma directa, mediante el botón *Añadir*, o bien utilizando una hoja Excel mediante el botón *Enlazar*. Podemos ver esta última operación en un video demostrativo. [Ver Vídeo](#).